

План мероприятий АТЭЦ по улучшению условий труда по результатам проведенной спецоценки

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АТЭЦ. Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК)					
0974: Начальник ЛНК; 0975: Дефектоскопист по УЗК 6 разряда	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЛНК	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	ЛНК	
АТЭЦ. Коглотурбинный цех.					
0988: Начальник смены цеха (КТП); 0990: Старший машинист КТП 7 разряда (к/о); 0993: Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда; 0995: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4разряда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия вредного фактора - микроклимат. 2. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 3. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	КТП	
0985: Инженер по эксплуатации 1 категории (к/о); 0987: Инженер по ремонту; 0989: Старший машинист КТП 7 разряда (т/о); 0991: Машинист котлов 6разряда; 0992: Машинист паровых турбин 5 разряда; 0994: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4разряда; 0996: Машинист береговых	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	КТП	
АТЭЦ. Коглотурбинный цех. ХВО.					
0997: Аппаратчик химводоочистки электростанции 4разряда (старший); 0998: Аппаратчик химводоочистки электростанции 4разряда; 0999: Аппаратчик химводоочистки электростанции 3разряда; 1000: Инженер (хим.лаборатория); 1001: Техник-	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	КТП	

1002: Лаборант химического анализа 5разряда (водная лаборатория); Лаборант химического анализа 4разряда (по топливу).	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия химических веществ. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - Химические вещества.	Улучшение условий труда по факторам: Хим.вещества	постоянно	ХВО	
1003: Лаборант химического анализа 4разряда (по газу)	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия вредного фактора - микроклимат. 2. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 3. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ХВО	
АТЭЦ. Котлоурбанный цех. Участок технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования.					
1005: Мастер (КТП); 1007: Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов бразряда;	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	КТПЦ	
1008: Машинист крана 5разряда (к/о КТПЦ); 1009: Машинист крана 5разряда (т/о КТПЦ).	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	КТПЦ	
1006: Электрогазосварщик бразряда (КТПЦ)	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум. 3. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия химических веществ. 4. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - Химические вещества.	Улучшение условий труда по факторам: Шум Улучшение условий труда по факторам: Хим.вещества	постоянно	КТПЦ	
АТЭЦ. Электрический цех. Оперативный персонал.					
1015: Начальник смены (ЭЦ); 1016: Старший электромонтер по обслуживанию электростанций бразряда; 1017: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4разряда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума. 2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	

АТЭЦ. Электрический цех. ЭТЛ. Участок собственных нужд.

1023: Мастер; 1024: Инженер по РЗА; 1025: Электромонтер по ремонту РЗА Бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	ЭЦ	
АТЭЦ. Электрический цех. ЭТЛ. Участок высоковольтных испытаний и измерений.					
1026: Мастер; 1027: Электромонтер по испытаниям и измерениям бразяда; 1028: Электромонтер по испытаниям и измерениям бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	ЭЦ	
АТЭЦ. Электрический цех. Участок СДТУ и ПБ					
1029: Ведущий инженер; 1030: Инженер 2категории; 1031: Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	ЭЦ	
АТЭЦ. Электрический цех. Участок технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования.					
1032: Мастер; 1033: Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций бразяда; 1034: Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий бразяда; 1035: Электрослесарь по ремонту электрических машин бразяда; 1036: Электрослесарь по ремонту электрических машин бразяда; 1037: Электрослесарь по ремонту электрических машин бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ЭЦ	
АТЭЦ. Цех тепловой автоматики и измерений. Оперативный персонал.					
1041: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЦТАИ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным шумом)	ЦТАИ	
АТЭЦ. Цех тепловой автоматики и измерений. Участок по ТО и ремонту АСУ ТП и КИП.					

<p>1042: Мастер (ЦТАИ); 1043: Мастер (ЦТАИ); 1044: Инженер-электроник 2-категории; 1045: Инженер-электроник; 1046: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций бразряда; 1047: Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций бразряда; 1048: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций бразряда; 1049: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций бразряда; 1050: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций бразряда.</p>	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>	<p>ЦТАИ</p> <p>ЦТАИ</p>	
АТЭЦ. Топливо-транспортный цех. Оперативный персонал.					
<p>1058: Начальник смены (ТТЦ); 1059: Грузчик угля бразряда; 1062: Машинист топливopoдaчи 4бразряда.</p>	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p> <p>3. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия АПФД.</p> <p>4. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - АПФД.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: АПФД</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: АПФД</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>	<p>ТТЦ</p> <p>ТТЦ</p> <p>ТТЦ</p> <p>ТТЦ</p>	
<p>1060: Машинист крана (грузоподъемный 32т, грейферный) бразряда; 1061: Машинист бульдозера бразряда.</p>	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>	<p>ТТЦ</p> <p>ТТЦ</p>	
АТЭЦ. Топливо-транспортный цех. Бригада по ремонту оборудования топливopoдaчи.					
<p>1064: Мастер (ТТЦ); 1068: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5бразряда; 1069: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4бразряда.</p>	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>	<p>ТТЦ</p> <p>ТТЦ</p>	

	3. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия АПФД.	Улучшение условий труда по факторам: АПФД	постоянно	ТТЦ
	4. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - АПФД.	Улучшение условий труда по факторам: АПФД	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ТТЦ
1065: Электрогазосварщик бразяда; 1066: Электрогазосварщик (ТТЦ) 5бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ТТЦ
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ТТЦ
	4. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - Химические вещества.	Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества.	постоянно	ТТЦ
	4. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - Ультрафиолетовое излучение.	Улучшение условий труда по факторам: Ультрафиолетовое излучение	постоянно	ТТЦ
1067: Монтер пути бразяда.	1. Использовать средства средства малой механизации от воздействия вредного фактора - Тяжесть трудового процесса.	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового	постоянно	ТТЦ

АТЭЦ. Топливо-транспортный цех. Бригада по обслуживанию средств механизации.

1071: Тракторист 4бразяда.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ТТЦ
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ТТЦ

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Технический директор

Заместитель председателя комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель технического директора

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Заместитель исполнительного директора по персоналу и административным вопросам

Член комиссии по специальной оценке условий труда


(подпись)

Клинерейш С.А.

(ФИО)

22.05.2015

(дата)


(подпись)

Меньшенин А.Р.

(ФИО)

22.05.2015

(дата)


(подпись)

Голодухин Д.К.

(ФИО)

22.05.2015

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Ведущий специалист по технологическому надзору

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель первичной профсоюзной организации

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Уполномоченный по охране труда



Сашина Л.А.
(ФИО)

22.05.2012
(дата)



Пеннер В.В.
(ФИО)

22.05.2012
(дата)



Орлов С.Е.
(ФИО)

22.05.2012
(дата)



Бойдова А.И.
(ФИО)

22.05.2012
(дата)