

План мероприятий ЧТЭЦ-3 по улучшению условий труда по результатам проведенной спецоценки

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ЧТЭЦ-3. Котлогурбинный цех. Оперативный персонал.</b>					
0787: Начальник смены (цеха), 0788: Старший машинист котельного оборудования, 8 разряд, 0789: Машинист энергоблока: 0790: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 0791: Машинист газотурбинных установок, 0792: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 5 разряд, 0793: Машинист котлов, 5 разряд, 0794: Слепая по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряд, 0795: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 4 разряд(старший), 0796: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 4 разряд, 0797: Аппаратчик химводоочистки электростанции-аппаратчик по приготовлению химреагентов), 4 разряд, 0798: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 3 разряд, 0799: Лаборант химического анализа, 4 разряд, 0800: Аппаратчик по приготовлению химреагентов, 3 разряда, 0801: Машинист береговых насосных станций, 3 разряд, 0802: Машинист топливподдачи, 4	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.  2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно ( в цехах с повышенным уровнем шума)	КТЦ	
<b>ЧТЭЦ-3. Котлогурбинный цех. Химическая лаборатория.</b>					
0805: Инженер 2 категории	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.  2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	КТЦ	

**ЧТЭЦ-3. Котлотурбинный цех. Участок технического обслуживания и ремонта тепломеханического оборудования.**

0810: Машинист крана, 5 разряда, 0811: Мастер (производственного участка), 0812: Электрогазосварщик, 6 разряда, 0813: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряд.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	КТЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	КТЦ	

**ЧТЭЦ-3 Электрический цех. Оперативный персонал.**

0819: Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 7 разряд, 0820: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 6 разряд	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ЭЦ	

**ЧТЭЦ-3. Электрический цех. Участок технического обслуживания и ремонта электротехнического оборудования.**

0831: Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций, 7 разряд	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЭЦ	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ЭЦ	

**ЧТЭЦ-3. Цех автоматизированных систем управления технологических процессов. Оперативный персонал.**

0838: Инженер I категории по обслуживанию автоматизированных систем управления технологических процессов	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЦАСУТП	
	2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	ЦАСУТП	

**ЧТЭЦ-3. Цех автоматизированных систем управления технологических процессов. Участок КИПиА.**

0846: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 4 разряд.	1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	ЦАСУТП	

0847: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд,  
0848: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряд

2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.

Улучшение условий труда по факторам: Шум

постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)

ПАСУТП

**Председатель комиссии по специальной оценке условий труда**

Технический директор

Ворожеев Д.В. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

**Члены комиссии по специальной оценке условий труда**

Заместитель технического директора

Капков А.Н. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Начальник КТП

Есин Е.Г. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Начальник ЭЦ

Шведский А.Н. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Начальник ЦГАИ

Запольских Е.П. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Начальник ОПТР

Кириенко Р.А. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Старший НСС

Ухин Д.И. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Управляющий по АХЧ

Буздалин С.А. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Менеджер по управлению персоналом Дирекции Уральского региона

Синеглазов Д.П. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Ведущий специалист по ОТ Дирекции Уральского региона

Крестникова М.Г. (ФИО) 29.05.2015 (дата)

Председатель первичной профсоюзной организации (по согласованию)

Безлук Г.Г. (ФИО) 29.05.2015 (дата)